

Primo





PR01



PR02





REACH compilant

OEKO TEX® STANDARD 100 SH015 236952 TESTEX

Primo

PL

Skład
100% poliester (PES)

Gramatura
370 g/m² ± 10%

Odporność na ścieranie
~50.000 – 60.000
cykli Martindale'a

Odporność koloru na tarcie
- suche: 4/5
- mokre: 4/5

Odporność koloru na światło
4/5

Odporność na piling
4

Trudnopalność/trudnozapalność
- (Cigarette) EN 1021 -1; BS 5852: Part 1:1979 Ignition source 0; CAL TB 117
- (Match) EN 1021 - 2; BS 5852: Part 1:1979, Ignition source 1

Certyfikaty/atesty
- OEKO-TEX® STANDARD 100

Czyszczenie i pielęgnacja
Czyścić ręcznie. Nie wybielać. Nie suszyć. Można prasować w 110°C. Nie czyścić chemicznie. Należy czyścić delikatnie.

Cechy szczególne
Wodoodporność

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Kolory mogą się różnić w zależności od ustawień monitora.

DE

Zusammensetzung
100% Polyester (PES)

Gewicht
370 g/m² ± 10%

Scheuerfestigkeit
~50.000 – 60.000
Zyklen Martindale

Reibechtheit der Farbe
- trocken: 4/5
- nass: 4/5

Lichtechtheit
4/5

Pillneigung
4

Feuersicherung
- (Cigarette) EN 1021 -1; BS 5852: Part 1:1979 Ignition source 0; CAL TB 117
- (Match) EN 1021 - 2; BS 5852: Part 1:1979, Ignition source 1

Zertifikate/Atteste
- OEKO-TEX® STANDARD 100,

Reinigung und Pflege
Schonend reinigen. Von Hand reinigen.
Nicht trocknen. Bügeln bei maximal 110 °C (Stufe 1) möglich. Nicht chemisch reinigen. Nicht bleichen.

Besondere Eigenschaften
Wasserabweisend

Geringe Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind produktionsbedingt möglich.

Farben können je nach Monitoreinstellungen variieren.

EN

Composition
100% polyester (PES)

Weight
370 g/m² ± 10%

Abrasion Resistance
~50.000 – 60.000
Martindale cycles

Colour fastness to rubbing
- dry: 4/5
- wet: 4/5

Light Fastness
4/5

Pilling
4

Flammability
- (Cigarette) EN 1021 -1; BS 5852: Part 1:1979 Ignition source 0; CAL TB 117
- (Match) EN 1021 - 2; BS 5852: Part 1:1979, Ignition source 1

Certificates/Attests
- OEKO-TEX® STANDARD 100,

Cleaning and Care
Clean by hand. Clean gently. Do not dry clean. Do not bleach. Do not dry. Iron at a maximum temperature of 110 °C.

Special Features
Water resistance

Slight color variations between individual production batches are permissible.

Colors may vary depending on monitor settings.

